



CÂMARA MUNICIPAL DE RIO POMBA

Estado de Minas Gerais

INDICAÇÃO Nº 433 / 2022

CORREÇÃO DE EMPOÇAMENTO NA
RUA PROF. JOÃO BATISTA
SANTIAGO.

O Vereador signatário, no uso de suas prerrogativas regimentais, em conformidade com o art. 135 do Regimento Interno, vem apresentar ao Plenário da Câmara a INDICAÇÃO abaixo que, após tramitação regimental, deverá ser enviada ao Sr. Prefeito, Reginaldo Furtado de Carvalho.

INDICO que a Administração solicite ao setor de obras que realize operação tapa buracos e análise a possibilidade de melhorias na rede de captação de águas (bueiros) na Rua Professor João Batista Santiago.

Justificativa:

No local especificado, perto da esquina com a Rua Jacinto Mota Couto, ocorre o empoçamento de água que frequentemente é arremessada em direção aos pedestres quando da passagem de veículos.



Rio Pomba/MG, 13 de outubro de 2022;
255º da Fundação e 190º da Emancipação.

VEREADOR DEMÉTRIO CARVALHO DE OLIVEIRA

Recebido em: <u>14/10/2022, 15h30 min</u> Ramon Machado de Oliveira Coordenador do Legislativo	Em tramitação, observando-se o § 4º do art. 117 do Regimento Interno. Rio Pomba, <u>14/10/2022</u> . Jorge Luis Martins Soares Presidente da Câmara	Apresentada na sessão de: <u>17/10/22</u>
---	---	---