



CÂMARA MUNICIPAL DE RIO POMBA

Estado de Minas Gerais

INDICAÇÃO Nº 68 / 2017

CALÇAMENTO E BUEIROS NA VILA MALTA.

O Vereador signatário, no uso de suas prerrogativas regimentais, em conformidade com o art. 135 do Regimento Interno, vem apresentar ao Plenário da Câmara a INDICAÇÃO abaixo que, após tramitação regimental, deverá ser enviada ao sr. Prefeito, Marcos Pascoalino.

INDICO que a Prefeitura instale bueiros e refaça o calçamento da Vila Malta, centro, com bloquetes de cimento.

Justificativa:

A Vila Malta está com o calçamento muito precário. Devido à dificuldade para se refazer o revestimento do seu piso com asfalto, indico que a Prefeitura o refaça com bloquetes de cimento, nos moldes da Rua Quirico Marini, e instale também uma rede coletora de águas pluviais (bueiros).

Rio Pomba/MG, 17 de março de 2017;
250º da Fundação e 185º da Emancipação.


VEREADOR PAULO HENRIQUE DA SILVA

