



CÂMARA MUNICIPAL DE RIO POMBA

Estado de Minas Gerais

INDICAÇÃO Nº 305 / 2022

AVALIAÇÃO E REFORMA DO TELHADO DA RODOVIÁRIA.

O Vereador signatário, no uso de suas prerrogativas regimentais, em conformidade com o art. 135 do Regimento Interno, vem apresentar ao Plenário da Câmara a INDICAÇÃO abaixo que, após tramitação regimental, deverá ser enviada ao Sr. Prefeito, Reginaldo Furtado de Carvalho.



INDICO que a administração contrate uma empresa especializada para avaliação e reparos na estrutura do telhado (cobertura) da rodoviária.

Justificativa:

Usuários do terminal rodoviário relataram em rede social a existência de elevado número de goteiras na cobertura da rodoviária, causando dificuldades no embarque e desembarque de passageiros nas plataformas.

Rio Pomba/MG, 04 de fevereiro de 2022;
255º da Fundação e 190º da Emancipação.

VEREADOR DEMÉTRIUS CARVALHO DE OLIVEIRA

| | | |
|--|---|---|
| Recebido em: <u>04/02/2022, 16h 30min</u>  Ramon Machado de Oliveira Coordenador do Legislativo | Em tramitação, observando-se o § 4º do art. 117 do Regimento Interno. Rio Pomba, <u>04/02/2022</u> .  Jorge Luis Martins Soares Presidente da Câmara | Apresentada na sessão de: <u>04/02/22</u> |
|--|---|---|