



CÂMARA MUNICIPAL DE RIO POMBA

Estado de Minas Gerais

INDICAÇÃO Nº 312 / 2022

MANUTENÇÃO DA RUA VEREADOR
JOSÉ DE PAULA MIRANDA.

O Vereador signatário, no uso de suas prerrogativas regimentais, em conformidade com o art. 135 do Regimento Interno, vem apresentar ao Plenário da Câmara a INDICAÇÃO abaixo que, após tramitação regimental, deverá ser enviada ao Sr. Prefeito, Reginaldo Furtado de Carvalho.

INDICO que a Prefeitura faça uma manutenção na Rua Vereador José de Paula Miranda, tratando-se de desentupimento de bueiros, capina, manutenção do calçamento e varrição.

Justificativa:

Estes são pedidos dos moradores e a rua está realmente necessitando dessas providências urgentemente.

Rio Pomba/MG, 04 de fevereiro de 2022;
255º da Fundação e 19º da Emancipação.

VEREADOR HEDILBERTO TEIXEIRA

Recebido em: <u>04/02/2022, 16h30 min</u> Ramon Machado de Oliveira Coordenador do Legislativo	Em tramitação, observando-se o § 4º do art. 117 do Regimento Interno. Rio Pomba <u>04/02/2022</u> Jorge Luís Martins Soares Presidente da Câmara	Apresentada na sessão de: _____ / _____ / _____
---	--	---