



CÂMARA MUNICIPAL DE RIO POMBA

Estado de Minas Gerais

INDICAÇÃO Nº 538 / 2023

REPARO EM PONTE SECA

O Vereador signatário, no uso de suas prerrogativas regimentais, em conformidade com o art. 135 do Regimento Interno, vem apresentar ao Plenário da Câmara a INDICAÇÃO abaixo que, após tramitação regimental, deverá ser enviada ao Sr. Prefeito, Reginaldo Furtado de Carvalho.

INDICO que a Administração Municipal faça reparos e manutenção na PONTE SECA da Comunidade do Tejuco que dá acesso aos Granatos, que passa na propriedade no Sr. Ronaldo Furtado Marota, mais conhecido como Ronaldo Janção.

Justificativa:

A situação da referida ponte encontra-se com os pranchões soltos e quebrados, trazendo riscos aos transeuntes e motoristas.

Rio Pomba/MG, 15 de junho de 2023;
256º da Fundação e 191º da Emancipação.

VEREADOR JORGE LUIS MARTINS SOARES

Recebido em: 15/06/2023, 17h38min Monica Patricia Coelho da Silva Assessora Legislativa	Em tramitação, observando-se o § 4º do art. 117 do Regimento Interno. Rio Pomba, 16/06/2023. Mauricio Rodrigues dos Reis Presidente da Câmara	Apresentada na sessão de: 26/06/23
--	---	--